

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NOS PONTOS EXISTENTES



Foto 01 – Av. Dr. Antônio H. F. e Castro Neto
x Rua José Pedro dos Santos



Foto 02 – Av. Dr. Antônio H. F. e Castro Neto
x Rua Francisco Borges da Cunha



Foto 03 – Av. Dr. Antônio H. F. e Castro Neto
x Rua Afonso da Silva



Foto 04 – Av. Dr. Antônio H. F. e Castro Neto
x Rua Luiz de Domingos



Foto 05 – Av. Dr. Antônio H. F. e Castro Neto
x Rua Agoncilio Caldeira



Foto 06 – Rua Alcindo Pauliello
x Rua Bendo Maria



Foto 07 – Rua Alcindo Pauliello
x Rua José Bergantini



Foto 08 – Rua José Bergantini
x Rua Luiz de Domingos



Foto 09 – Rua José Bergantini
x Rua Francisco Borges da Cunha



Foto 10 – Rua José Pedro dos Santos
x Rua José Bergantini



Foto 11 – Rua José Pedro dos Santos
x Rua Bento Maria




Foto 12 – Rua José Pedro dos Santos
x Rua Otávio Araújo Simões




JARDIM DAS LARANJEIRAS

Local da Intervenção
Vias Públicas do Bairro
Jardim das Laranjeiras

Fotos de 01 a 12
dispostas no sentido
em que foram tiradas

Esc.:Sem Escala

Iluminação pública existente



Luminária aberta sem difusor provida de lâmpada vapor de sódio de 70W



Detalhe da luminária existente

[illegible]